



# Composite Technologies Pc.

54, Tatoiou avenue, Metamorphosis, Athens, GREECE

Tel. ++30 210 2828402 / 2828424 / 2828446 - Fax. ++30 210 2835431

[www.comtec.gr](http://www.comtec.gr) , [www.grpmoulds-plugs.com](http://www.grpmoulds-plugs.com)

## ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΠΑΣΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Τι χρειαζομαι :

- Γυαλόχαρτα
- Ασετόν
- Πολυεστερικός Στόκος
- Πολυεστέρας
- Πολυεστερικά Χρώματα - Gel Coat / Top Coat
- Ρολλά ή Πινέλα
- Γυαλιστικές -Κοιπτικές αλοιφές

Τι κάνω:

1. Επικοινωνώ με την ομάδα της [Composite Technologies](http://www.composite-technologies.com) για να επιλέξω τα κατάλληλα υλικά με τα οποία θα δουλέψω ώστε να εξασφαλίσουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
2. Απομακρύνω όλα τα κομμάτια τα οποία έχουν σπάσει.
3. Τρίβω την προβληματική περιοχή και περιμετρικά αυτής.
4. Σφουγγαρίζω την επιφάνεια με ασετόν.
5. Συμπληρώνω το πάχος του πολυεστερικού στρώματος που λείπει (στρώματα υαλουφάσματος εμποτισμένα με πολυεστέρα). Αν έχει δημιουργηθεί τρύπα διαπερατή εργάζομαι και από τις δύο πλευρές της.
6. Στοκάρω εφόσον απαιτείται.
7. Τρίβω την στοκαρισμένη επιφάνεια.
8. Βάφω την επιφάνεια (δες εξωτερική επαναβαφή πολυεστερικής επιφάνειας)
9. Εφαρμόζω στην επιφάνεια κοιπτικές-γυαλιστικές αλοιφές
10. Πλένω τα εργαλεία μου με ασετόν.

Ακολουθώ τους κανόνες ασφαλείας όπως αυτοί αναφέρονται στα αντίστοιχα έντυπα ασφαλείας (MSDS)